

EUROMECI

Ferrotone

I DISINCROSTANTE E DISOSSIDANTE

FERROTONE elimina le incrostazioni di calcare, di salino e la ruggine, senza intaccare i materiali e le pitture.

Appicare a spugna, lasciare agire 5 minuti e risciacquare per eliminare la ruggine dall'INOX e dalle cromature. Applicare in soluzione 1/10 in acqua, strofinare controfibra con spazzola morbida e risciacquare, per sbiancare il teak. Appicare a spugna, lasciare agire 5 minuti e risciacquare per eliminare l'ingiallimento e le colature di ruggine del gel-coat. Far circolare una soluzione 1/5 - 1/10 in acqua per 15/30 minuti per disincrostante i circuiti di raffreddamento e scambiatori.

GB DESCALER AND STAIN REMOVER

FERROTONE eliminates lime scale deposits, salt and rust without damaging the materials and paintings. Apply with a sponge, leave 5 minutes and rinse to remove rust from stainless steel. Apply, with a soft brush, a solution 1/10 in water and rinse off, to renew the teak. Apply with a sponge, leave 5 minutes and rinse off to remove yellowing and rust marks from gel-coat. Circulate a solution 1/5 -1/10 in water for 15-30 minutes to descale the cooling circuits.

F DÉTARTRANT ET DÉSOXYDANT,

FERROTONE élimine les dépôts calcaires, le sel et la rouille sans endommager les matériaux et les peintures. Appliquer avec une éponge, laisser 5 minutes et rincer pour enlever la rouille de l'acier inox. Appliquer, avec une brosse douce, une solution 1/10 dans l'eau et rincer, pour renouveler le teck. Appliquer avec une éponge, laisser 5 minutes et rincer pour éliminer les marques de jaunissement et de rouille du gel-coat. Circuler une solution 1/5 -1/10 dans l'eau pendant 15-30 minutes pour détarter les circuits de refroidissement.

ES DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE

FERROTONE, elimina depósitos calcáreos, sal y óxido sin dañar los materiales y pinturas. Aplique con una esponja, deje 5 minutos y enjuague para eliminar el óxido del acero inoxidable. Aplique con un cepillo suave una solución 1/10 en agua y enjuague para renovar la teca. Aplique con una esponja, deje 5 minutos y enjuague para eliminar amarilleo y marcas deroya del gel-coat. Circule una solución 1/5 -1/10 en agua durante 15-30 minutos para descalcificar los circuitos de enfriamiento.

GR ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ, ΑΛΑΤΩΝ.

FERROTONE Πολυμορφικό προϊόν το οποίο διαλύει την στριδώνα και άλλους προσκολλημένους οργανισμούς, την κιτρινίλα, τα άλατα και την σκουριά χωρίς να καταστρέψει τις επιφάνειες ή το χρώμα. Για ανοξείδωτο απλώστε το προϊόν με ένα σφουγγάρι, αφήστε 5 λεπτά να δράσει και ξεβγάλτε ώστε να αφαιρέσετε την σκουριά. Για ανανέωση παλαιού ή βρώμικου Teak αραύστε το υλικό 1/10 με νερό, εφαρμόστε το με μαλακή βούρτσα και κατόπιν ξεβγάλτε. Για το πλύσιμο του gelcoat εφαρμόστε με σφουγγάρι, αφήστε 5 λεπτά και ξεβγάλτε, αφαιρόντας κιτρινίλα, σκουριά και λοιπούς λεκέδες. Για το κύκλωμα του ψυγείου ρίξτε ένα διάλειμμα 1/5-1/10 με νερό και αφήστε να ανακυκλωθεί για 15-30 λεπτά.

Aspetto/appearance/apparence: liquido/liquid/liquide

Colore/colour/couleur: incolore/clear/incolore

Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: soluble/soluble

Peso specifico/specific gravity/densité: 1,09 kg/l (+/- 0,1)

Ph: 1 (+/- 0,5)



Flacone da 1 Lt.



Tanica da 5 Lt.



Tanica da 25 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.euromeci.it

